

Informe junio 2020 calidad de agua

Monitoreos

- Acompañamiento en la inspección, monitoreo y acompañamiento en toma de muestras REALTEX.
- Monitoreo en instalaciones de un ente generador de reciclados ubicado en zona 3 de la ciudad capital. Solicitud enviada por el MP.
- Toma de muestra en 12 puntos de descargas en la Laguna El Pino, ubicada en el Cerinal, Barberena Santa Rosa. Se toman dos para este mes de junio.

Inspección y Acompañamientos

Se realizó inspección al proyecto de la Biobarda del río Motagua ubicada en la Aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal (Solicitud del Despacho Superior y Vice despacho).

Evaluaciones Estudios Técnicos de AR

- Colegio Inglés Americano, ubicados en Kilómetro 18.8, Carretera a Lo de Diéguez,
- REALTEX
- Laboratorio Sinergia
- Municipalidad de San José Poaquil, Chimaltenango

Cuencas

- Informe sobre lo que se está trabajando en el área de Salamá sobre el documento de informe de capacitación a municipalidades priorizadas en parte alta de la cuenca para elaboración de PLANIM, inventarios de agua, organismos de cuenca reuniones y otras actividades.
- Documento de informe sobre Opiniones Técnicas, Revisión de documento del proyecto: Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua.
- Revisión de documento del Departamento de Auditoría, Seguimiento y Vigilancia Ambiental DASV, sobre informes de resultados del Centro de Acopio Sejá, y emisión de opinión técnica.

Capacitaciones

- 30 personas capacitadas en el área de influencia de la cuenca del río Chixoy (Resarcimiento) y de Salamá conjuntamente con el área de cuencas sobre el tema.